设备维护清单

练习资料：虚构设备与人员，非真实企业台账。

E001 温湿度记录仪 TH-08

位置：A区机房　数量：2

序列号：LAB-26-0001

责任人：林工　维护日期：2026-11-04

备注：保留标签尾码 1001；复检后登记。

E002 工业网关 GW-12

位置：B区配电间　数量：3

序列号：LAB-26-0002

责任人：陈工　维护日期：2026-11-07

备注：保留标签尾码 1002；复检后登记。

E003 压力变送器 PT-24

位置：C区实验台　数量：1

序列号：LAB-26-0003

责任人、维护日期与备注续下页，仍属于本条设备。

练习资料：虚构设备与人员，非真实企业台账。

E003 压力变送器 PT-24（续前页）

责任人：周工　维护日期：2026-11-10
备注：保留标签尾码 1003；复检后登记。

E004 振动传感器 VS-06

位置：D区仓储架　数量：2
序列号：LAB-26-0004
责任人：吴工　维护日期：2026-11-13
备注：保留标签尾码 1004；复检后登记。

E005 温湿度记录仪 TH-08

位置：A区机房　数量：3
序列号：LAB-26-0005
责任人：林工　维护日期：2026-11-16
备注：保留标签尾码 1005；复检后登记。

E006 工业网关 GW-12

位置：B区配电间　数量：1
序列号：LAB-26-0006
责任人、维护日期与备注续下页，仍属于本条设备。

练习资料：虚构设备与人员，非真实企业台账。

E006 工业网关 GW-12（续前页）

责任人：陈工　维护日期：2026-11-19
备注：保留标签尾码 1006；复检后登记。

E007 压力变送器 PT-24

位置：C区实验台　数量：2
序列号：LAB-26-0007
责任人：周工　维护日期：2026-11-22
备注：保留标签尾码 1007；复检后登记。

E008 振动传感器 VS-06

位置：D区仓储架　数量：3
序列号：LAB-26-0008
责任人：吴工　维护日期：2026-11-25
备注：保留标签尾码 1008；复检后登记。

E009 温湿度记录仪 TH-08

位置：A区机房　数量：1
序列号：LAB-26-0009
责任人、维护日期与备注续下页，仍属于本条设备。

练习资料：虚构设备与人员，非真实企业台账。

E009 温湿度记录仪 TH-08（续前页）

责任人：林工　维护日期：2026-11-01
备注：保留标签尾码 1009；复检后登记。

E010 工业网关 GW-12

位置：B区配电间　数量：2
序列号：LAB-26-0010
责任人：陈工　维护日期：2026-11-04
备注：保留标签尾码 1010；复检后登记。

E011 压力变送器 PT-24

位置：C区实验台　数量：3
序列号：LAB-26-0011
责任人：周工　维护日期：2026-11-07
备注：保留标签尾码 1011；复检后登记。

E012 振动传感器 VS-06

位置：D区仓储架　数量：1
序列号：LAB-26-0012
责任人、维护日期与备注续下页，仍属于本条设备。

练习资料：虚构设备与人员，非真实企业台账。

E012 振动传感器 VS-06（续前页）

责任人：吴工　维护日期：2026-11-10
备注：保留标签尾码 1012；复检后登记。

E013 温湿度记录仪 TH-08

位置：A区机房　数量：2
序列号：LAB-26-0013
责任人：林工　维护日期：2026-11-13
备注：保留标签尾码 1013；复检后登记。

E014 工业网关 GW-12

位置：B区配电间　数量：3
序列号：LAB-26-0014
责任人：陈工　维护日期：2026-11-16
备注：保留标签尾码 1014；复检后登记。

E015 压力变送器 PT-24

位置：C区实验台　数量：1
序列号：LAB-26-0015
责任人、维护日期与备注续下页，仍属于本条设备。

练习资料：虚构设备与人员，非真实企业台账。

E015 压力变送器 PT-24（续前页）

责任人：周工　维护日期：2026-11-19
备注：保留标签尾码 1015；复检后登记。

E016 振动传感器 VS-06

位置：D区仓储架　数量：2
序列号：LAB-26-0016
责任人：吴工　维护日期：2026-11-22
备注：保留标签尾码 1016；复检后登记。

E017 温湿度记录仪 TH-08

位置：A区机房　数量：3
序列号：LAB-26-0017
责任人：林工　维护日期：2026-11-25
备注：保留标签尾码 1017；复检后登记。

E018 工业网关 GW-12

位置：B区配电间　数量：1
序列号：LAB-26-0018
责任人、维护日期与备注续下页，仍属于本条设备。

练习资料：虚构设备与人员，非真实企业台账。

E018 工业网关 GW-12（续前页）

责任人：陈工　维护日期：2026-11-01
备注：保留标签尾码 1018；复检后登记。

E019 压力变送器 PT-24

位置：C区实验台　数量：2
序列号：LAB-26-0019
责任人：周工　维护日期：2026-11-04
备注：保留标签尾码 1019；复检后登记。

E020 振动传感器 VS-06

位置：D区仓储架　数量：3
序列号：LAB-26-0020
责任人：吴工　维护日期：2026-11-07
备注：保留标签尾码 1020；复检后登记。

E021 温湿度记录仪 TH-08

位置：A区机房　数量：1
序列号：LAB-26-0021
责任人、维护日期与备注续下页，仍属于本条设备。

练习资料：虚构设备与人员，非真实企业台账。

E021 温湿度记录仪 TH-08（续前页）

责任人：林工　维护日期：2026-11-10
备注：保留标签尾码 1021；复检后登记。

E022 工业网关 GW-12

位置：B区配电间　数量：2
序列号：LAB-26-0022
责任人：陈工　维护日期：2026-11-13
备注：保留标签尾码 1022；复检后登记。

E023 压力变送器 PT-24

位置：C区实验台　数量：3
序列号：LAB-26-0023
责任人：周工　维护日期：2026-11-16
备注：保留标签尾码 1023；复检后登记。

E024 振动传感器 VS-06

位置：D区仓储架　数量：1
序列号：LAB-26-0024
责任人：吴工　维护日期：2026-11-19
备注：保留标签尾码 1024；复检后登记。

页尾注 08：只校验本页设备条目；此句不是设备记录。